

# 『換気の悪い密閉空間』の見える化

新型コロナウイルス集団発生防止のためには、  
「3密」と言われる以下の3つを避けることが重要です。

- ①換気の悪い密閉空間
- ②多数が集まる密集場所
- ③間近で会話や発声をする密接場面

①換気の悪い  
密閉空間



②多数が集まる  
密集場所



③間近で会話や  
発声をする  
密接場面



厚生労働省より、集団感染リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」を改善するため、どのような換気を行えば良いのかについて、推奨される換気の方法がまとめられています。  
**別紙参照**

**良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度 (CO2濃度) 1000ppm以下が推奨されています。**

HarucaCO2によるCO2濃度計測により換気状態の見える化ができます。